


## Anleitung | User Guide



Ø 8 - 13 mm | 5/16" - 1/2"



In-Dosen-Entmanteler No. 12

- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich.
- Für alle gängigen Rundkabel von 8 – 13 mm Kabeldurchmesser z. B. NYM – Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen geeignet.



Round cable stripper No. 12

- No adjustment of cutting depth necessary.
- For all current round cables from 8 – 13 mm diameter, e.g. continental NYM cables from 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> to 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Ideal for cable stripping in distribution boxes.

## Entmanteler Cable Stripper Universal No. 12 Nr. 30120



### A



Sperre lösen und Werkzeug öffnen.



Release the catch and open the tool catch.



### B



Kabel einlegen. Entmanteler schließen, je 1/4 Umdrehung nach rechts und links, Kabel leicht abknicken und Mantel abstreifen. Fertig!



Open the cable stripper and insert the cable. Close the cable stripper and rotate 1/4 turn to the right and 1/4 turn to the left. Bend cable slightly and pull off sheathing. Finished!



**Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**



**Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**



Video scan